

# ТЕХНИЧЕСКИЙ БЮЛЛЕТЕНЬ

LTV00581v2  
07 августа 2013



© Jaguar Land Rover Limited  
Все права защищены.

**Данная редакция заменяет все предыдущие версии документа. Уничтожьте все предыдущие версии документа. Используйте только электронную версию данного Бюллетеня технического обслуживания, содержащуюся в ТОРiX.**

**Настоящий документ заменяет Бюллетень технического обслуживания LTV00581/2013 от 02 августа 2013; устаревший бюллетень следует уничтожить или отчетливо пометить как недействительный (например, перечеркнув страницу). Используйте только электронную версию данного Бюллетеня технического обслуживания, содержащуюся в ТОРiX.**

## **РАЗДЕЛ: 204-05**

Комплект для глубокого ремонта передней пневмостойки

### **ДИАПАЗОН АВТОМОБИЛЕЙ, ПОДПАДАЮЩИХ ПОД ДЕЙСТВИЕ:**

Range Rover (LM)

Год: 2002-2013

ДИАПАЗОН VIN: 2A100042-CA393639

### **РЫНКИ СБЫТА:**

Все, кроме рынка стран Персидского залива

### **КРАТКОЕ СОДЕРЖАНИЕ:**

#### **Ситуация:**

Если требуется замена только передней пневмостойки, а амортизатор подлежит обслуживанию.

**Данная версия издана для исключения стран Персидского залива.**

#### **Причина:**

Для любого случая, требующего замены только передней пневмостойки.

**Предлагаемый код жалобы клиента — H44.**

**Действие:** В случае обращения клиента с жалобой следуйте указаниям инструкции по обслуживанию, приведенной ниже.

### **ТРЕБУЕМЫЕ ЗАПАСНЫЕ ЧАСТИ И МАТЕРИАЛЫ:**

LR051702	Комплект для ремонта передней левой пневмостойки	Количество: 1
LR051700	Комплект для ремонта передней правой пневмостойки	Количество: 1

### **СПЕЦИАЛЬНЫЙ ИНСТРУМЕНТ (Ы):**

Инструменты не требуются

### **ГАРАНТИЯ:**

**△ ПРИМЕЧАНИЕ:** Процедуры ремонта постоянно пересматриваются и временами редактируются, поэтому указанные здесь данные следует считать только данными, приведенными для справки. Для получения последних данных по времени ремонта всегда см. ТОРiX.

**△ ПРИМЕЧАНИЕ:** В DDW необходимо использовать номера дефектных деталей. Жалобы, касающиеся только норм трудозатрат, должны содержать номер дефектной детали с указанием количества, равного нулю.

НАИМЕНОВАНИЕ ОПЕРАЦИИ	№ ОПЕРАЦИИ	ВРЕМЯ (ЧАСЫ)	ACES КОД СОСТОЯНИЯ	ПРИЧИНА
Замена пневмостойки с одной стороны (спереди)	60.21.07	1.1	D1	LR032560

Замена пневмостоек с обеих сторон (спереди)	<b>60.21.08</b>	2.0	D1	LR032560
--	-----------------	-----	----	----------



**ПРИМЕЧАНИЕ: Применяется обычная гарантийная политика и процедуры.**

### **ИНСТРУКЦИИ ПО ОБСЛУЖИВАНИЮ:**

1. Установите новые передние пневмостойки (см. TOPix, руководство по ремонту, раздел 204-05 "Передняя пневмостойка системы динамической подвески автомобиля).